



Nome Località: **AREA A RISCHIO ESONDAZIONE**

Comune di: **CAMPOSAMPIERO** Provincia: **PD**

Categoria Località: **AREA A RISCHIO ESONDAZIONE**

Tipo Località: **LOCALITA' ABITATE**

Popolaz. Residente: **0** Densità ab/kmq :

Popolazione Massima: **0** Nr. Abitazioni:

Telefono: Quota s.l.m mt. : **23,00**

#### Ubicazione cartografica

	Est:	Nord:
Geografiche:	<b>11°55'57.17"</b>	<b>45°34'21.98"</b>
Gauss-Boaga Fuso EST :	<b>2.280.586</b>	<b>5.051.082</b>
Gauss-Boaga Fuso OVEST :	<b>1.728.769</b>	<b>5.050.681</b>

Caratteristiche: IL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO È CARATTERIZZATO, DAL PUNTO DI VISTA IDROGRAFICO DALLA PRESENZA DI ALCUNI CORSI D'ACQUA NATURALI, MA PER LA MAGGIOR PARTE DA CANALI CONSORTILI DI BONIFICA OLTRE ALLA RETE DI SCOLO DEI CAMPI.

I CORSI D'ACQUA PRINCIPALI SONO IDENTIFICABILI NEL MUSON VECCHIO, SUCCESSIVAMENTE AFFIANCATO DAL CANALE MUSON DEI SASSI CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE: IL PRIMO DA OVEST A EST, IL SECONDO DA NORD A SUD. INOLTRE SI SEGNA LA PRESENZA DI FITTA RETE NATURALE E ARTIFICIALE DI CANALI GESTITA DAL CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE" E DAL GENIO CIVILE PER LA SOLA ASTA DEL MUSON DEI SASSI.

LA RETE IDROGRAFICA COSÌ COME RAPPRESENTATA VIENE SPESSE SOTTOPOSTA A SITUAZIONI DI RISCHIO DI MICROESONDAZIONE IN OCCASIONE DI FORTI PRECIPITAZIONI CHE NEGLI ULTIMI ANNI HANNO CARATTERIZZATO, CON FENOMENI PARTICOLARMENTE VIOLENTI, L'INTERO TERRITORIO COMUNALE. TALI FENOMENI SONO CARATTERIZZATI DA ESONDAZIONE NELLE ZONE DI DEPRESSIONE ED IN ALCUNI CASI PER PICCOLI CEDIMENTI SPONDALI E/O PER SORTUMAZIONE (FONTANAZZI).

IL VERIFICARSI DI TALI EVENTI PUÒ MANIFESTARSI IN ZONE "STORICHE" PREVEDIBILI MEDIANTE MONITORAGGIO A SEGUITO DI EVENTI PRECURSORI, MA ANCHE IN QUALSIASI ALTRA ZONA CARATTERIZZATA DAL PASSAGGIO DI TALI CANALI. IN MODO PARTICOLARE SI RICORDA L'ESONDAZIONE DEL MUSON DEL 1998 A LOREGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA LINEA FERROVIARIA DISMESSA TREVISO OSTIGLIA CON INTERESSAMENTO DELLA FRAZIONE DI RUSTEGA.

LA SCARSA MANUTENZIONE DELLA RETE DI SGRONDO DEI CAMPI MANIFESTATA IN QUESTI ULTIMI ANNI È DA DEFINIRE UN'ULTERIORE CAUSA DEL VERIFICARSI DI MICROALLAGAMENTI IN ZONE DI CAMPAGNA, ANCHE ABITATE, NONCHÉ LA MESSA IN CRISI DELLA STESSA RETE DI BONIFICA, CALCOLATA PER SOPPORTARE PORTATE D'ACQUA RIFERITE A SITUAZIONI NORMALI E DI DETERMINATE SUPERFICI.

L'AREA INDIVIDUATA DERIVA DA ZONIZZAZIONI INDIVIDUATE DA: PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO, PIANO DI EMERGENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA,

DA ZONIZZAZIONE EFFETTUATA DAL CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE" DEGLI EVENTI STORICI VERIFICATISI SUL TERRITORIO. IN CARTOGRAFIA LE ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO SONO LOCALIZZATE MAGGIORMENTE NELLA ZONA OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE E NELLA FRAZIONE DI RUSTEGA, LASCIANDO COME "UN'ISOLA" IL CENTRO STORICO DEL PAESE.

IN PARTICOLARE SI SEGNALANO ZONE A RISCHIO LUNGO IL CORSO DEL CANALE ORCONE, TERGOLA, MUSON VECCHIO, RUSTEGA E IN ALCUNI TRATTI ANCHE IL MUSON DEI SASSI SEBBENE, IN ALCUNI CASI, REGIMENTATI.

IN TALI PUNTI SI DEVONO INTENSIFICARE LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

IL LIVELLO DI RISCHIO RIFERITO ALLE ZONE INDIVIDUATE È PARTICOLARMENTE ELEVATO NELLA ZONA NORD-OVEST DEL COMUNE DOVE È ELEVATA LA PRESENTA DI INSEDIAMENTI ABITATIVI NONCHÉ DI COMPLESSI SENSIBILI QUALI IL CONVENTO DEI FRATI MINORI E ALCUNE ZONE RESIDENZIALI.